



Norrteljesotarna AB
Bergshamravägen 40
761 11 BERGSHAMRA
Tel 0176-223910, fax 0176-19560

Tjänsteanteckning

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontroll 210823	Kund nr 707055500	Protokoll nr 21-BK2185
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Fastighetsbeteckning DYVIK 1:62	Namn och adress KÖHLER FREDRIK
Adress MARSBACKSVÄGEN 34	

Norrteljesotarna AB har på delegation av Norrtälje kommun utfört tillsyn av er brandsäkerhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. 4 §.

Brandskyddskontrollen är en kontroll av om ert brandskydd för eldstaden uppfyller en skälig nivå. Dokumentet visar vad som har kontrollerats och noterade omständigheter.

Med grund i de omständigheter som beskrivs nedan kan delegerad skorstensfejartekniker besluta om föreläggande med krav på åtgärder för att åstadkomma ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap 2 §.

Ni har rätt att yttra er på kommunicerade brister i enlighet med 17§ förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara Norrteljesotarna AB tillhanda inom 10 arbetsdagar från daterat dokument. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

Kontrollobjekt nr: 1 BRASKAMIN

Typ: Å160

Värmeanläggning:

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan) Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal Metall

Senaste sotning: 210823

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Åtgärd ***


Pos.**	Avvikelse	1	2
	Kontrollen föranledde inga anmärkningar.		

Kontrollen utförd av: Håkan Jidstrand

* Förklaring, se baksidan

** Förklaring, se baksidan

*** Förklaring, se baksidan



9134 - 2684 -

1	Eldstad	2	Eldningsapparat	3.6	Rökgasfläkt	5.2	Tillträde till skorsten	7	Övrigt
1.1	Avstånd till brännbart	2.1	Flamövervakning	3.7	Insatsrör/foder	5.3	Arbetsplan		
1.2	Luckor	2.2	Skydd mot tillbakabrand	3.8	Sotbeläggning	5.4	Takbeläggning		
1.3	Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3	Avstånd till brännbart	3.9	Övrigt	5.5	Övrigt		
1.4	Förbindelsekanal	2.4	Övrigt	4	Pannrum	6	Drift och skötsel		
1.5	Reglerutrustning	3	Rök-/avgaskanal	4.1	Brandteknisk klass	6.1	Eldningsteknik		
1.6	Eldstadsplan	3.1	Avstånd till brännbart	4.2	Golvbeläggning	6.2	Bränslehantering		
1.7	Förbränningsluft	3.2	Omslutningsvägg	4.3	Övrigt	6.3	Restprodukter		
1.8	Sotbeläggning	3.3	Skiljevägg	5	Tak och uppstigning	6.4	Medgivande om egensotning		
1.9	Övrigt	3.5	Schakt	5.1	Tillträde till tak	6.5	Övrigt		

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrollerats okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** 1 - Notering

2 - Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.